

工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 行橋市 前田

工 期 着 手 平成 30 年 8 月 12 日

竣 工 平成 30 年 9 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



高圧洗浄中



高圧洗浄中



高压洗浄中




高压洗浄中



高压洗浄中

高圧洗浄中



養生



養生





養生



養生



養生



外壁 シーリング除去



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修



外壁 クラック補修

工事名	様邸
工種	クラック補修
位置	壁
施工後	
施工者	

外壁 クラック補修



屋根 施工前



屋根 タスペーサー取付



屋根 タスペーサー取付



屋根 ケレン



屋根 板金部



錆止め


屋根 板金部

錆止め





屋根 板金部

錆止め




屋根 下塗り





屋根 下塗り



屋根 中塗り




屋根 中塗り



屋根 中塗り



屋根 上塗り




屋根 上塗り



屋根 上塗り



屋根 完了



屋根 完了



軒天 中塗り



軒天 中塗り



軒天 上塗り



外壁 下塗り



外壁 下塗り



外壁 下塗り

外壁 中塗り



外壁 中塗り



外壁 中塗り





工事名	様邸
工種	上塗り(2回目)
位置	外壁
施工中	
施工者	

外壁 上塗り




外壁 上塗り



外壁 上塗り

外壁 上塗り 完了



工事名	様邸
工種	
位置	外壁
完了	
施工者	

樋 中塗り




工事名	様邸
工種	上塗り(一回目)
位置	付帯
施工中	
施工者	

樋 上塗り



工事名	様邸
工種	上塗り(二回目)
位置	付帯
施工中	
施工者	



樋 上塗り



樋 上塗り



樋 上塗り



樋 上塗り



樋 上塗り



鼻隠し 上塗り



鼻隠し 上塗り



雨戸 ケレン



雨戸 ケレン



雨戸 ケレン



雨戸 下塗り

錆止め



雨戸 中塗り

雨戸 中塗り



雨戸 上塗り



雨戸 完了




シャッター ケレン




シャッター 下塗り

錆止め



シャッター 下塗り

錆止め



シャッター 下塗り

錆止め



シャッター 完了



基礎 1回目





基礎 1回目



基礎 2回目



基礎 2回目



基礎 完了



基礎 完了



塀 完了



完工後



完工後



屋根 下塗材

HB プライマー JY-IR
ブラック

工事名	■ 邸
工種	
位置	
使用材料	
施工者	



外壁 下塗材

エポパワーシーラー

ホワイト



屋根 上塗材

無機ハイブリッドコートJY



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000Si-IR

パストグリーン



工事名	様邸
工種	
位置	
使用材料	
施工者	

付帯 軒天

マルチエースII-JY

N-90



工事名	様邸
工種	
位置	
使用材料	
施工者	

付帯 鉄部等

マックスシールド1500 Si-JY

N-93



工事名	様邸
工種	
位置	
使用済み材料	
施工者	

屋根 下塗材

HB プライマー JY-IR

ブラック

(空缶)



工事名 様邸
 工種
 位置
使用済み材料
 施工者

屋根 上塗材

無機ハイブリッドコート J Y

(空缶)

外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000 S i - I R

パストグリーン

(空缶)



工事名 様邸
 工種
 位置
使用済み材料
 施工者

付帯

マックスシールド1500 S i - J Y

N-93

(空缶)



工事名 様邸
 工種
 位置
使用済み材料
 施工者