

# 工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名

工事箇所 屋根外壁その他塗装工事及び改修工事

工事住所 北九州市若松区桜町

工 期 着 手 平成 30 年 10 月 11 日

竣 工 平成 30 年 11 月 21 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄

破風



高压洗浄

軒天



高压洗浄

外壁



高压洗净

外壁

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净

小庇

工事名	様邸
場所	小庇
高压洗净	
10/24	

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净

樋

工事名	様邸
場所	樋
高压洗净	
10/24	

---

---

---

---

---

---

---

---




高圧洗浄

雨戸



高圧洗浄

雨戸



養生



養生

---



---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



屋根

---

下塗り

---



---



---



---



---



---



---



屋根（瓦棒）

下塗り



屋根

上塗り1回目



屋根

上塗り2回目



屋根

施工完了




屋根

施工完了



屋根（瓦棒）

施工完了



軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り1回目

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

上塗り 2回目



軒天

施工完了



軒天

施工完了



外壁 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下処理 \_\_\_\_\_

シーリングプライマー \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁

下処理

シーリング充填



外壁

下塗り



外壁

上塗り

1回目



外壁 \_\_\_\_\_

上塗り \_\_\_\_\_

2回目 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



破風

施工前



破風

施工前



破風

上塗り



破風 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



樋

施工完了




樋

施工完了



小庇

施工前



小庇

ケレン処理



小庇

サビ止め



小庇

サビ止め



小庇

---

上塗り

---



---



---



---



---



---



---



---



小庇

---

施工後

---



---



---



---



---



---



---



---



雨戸

---

施工前

---



---



---



---



---




---



---



---




雨戸

ケレン処理



雨戸

上塗り1回目



雨戸上塗り2回目




雨戸

施工完了



雨戸

施工完了




テラス

施工前



テラス

ケレン処理



テラス

下塗り



テラス

下塗り



テラス

上塗り

---

---

---

---

---

---

---

---



テラス

施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---


---

---



基礎

上塗り 1回目



基礎

上塗り 2回目



基礎

施工完了



その他木部

上塗り




その他鉄部

施工前



その他鉄部

施工前



その他鉄部

施工完了



玄関廻り縁

木部一部取替え



玄関土間

モルタル補修



ポリカ

張替え



ポリカ

張替え



ポリカ

施工完了




軒天補修

施工中



軒天補修

施工後



軒天補修

施工後



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



足場解体

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り

サーモテックシーラー

色：グレー

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り

サーモテックシーラー

色：グレー



屋根 下塗り

エポプレミアムシーラープライマー

JY

色：白



屋根 下塗り

エポプレミアムシーラープライマー

JY

色：白



外壁 下塗り

ホワイトフィラーA



壁 下塗り

ホワイトフィラーA



屋根 上塗り

シリコンフлексJY



屋根 上塗り

シリコンフレックスJY



外壁 上塗り

シリコンフレックスII

色：フレンチグリーン



外壁 上塗り

シリコンフレックスII

色：フレンチグリーン



付帯 塗料

マックスシールド 1500Si-JY



付帯 塗料

マックスシールド 1500Si-JY



屋根 下塗り材

空缶写真



屋根 下塗り材

空缶写真



外壁 下塗り材

空缶写真



屋根 上塗り材

空缶写真

外壁 上塗り材

空缶写真



付帯部 上塗り材

空缶写真



付帯部 上塗り材

空缶写真





施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



施工後

---

---

---

---

---

---

---

---