

# 工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名

工事箇所 屋根塗装工事

工事住所 宗像市 大井台

工期 着手 令和 1 年 5 月 16 日

竣工 令和 1 年 5 月 30 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄後

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄後

屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根

下塗り 1回目



屋根

下塗り 1回目




屋根

下塗り 1回目



屋根

下塗り 1回目




屋根

下塗り 1回目



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目



屋根

下塗り 2回目



下屋根

下塗り 2回目



下屋根

下塗り 2回目



下屋根

下塗り 2回目



予備瓦

下塗り 1回目



予備瓦

下塗り 2回目



予備瓦

下塗り 2回目



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 1回目



屋根 \_\_\_\_\_

上塗り 1回目 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 \_\_\_\_\_

上塗り 1回目 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 \_\_\_\_\_

上塗り 1回目 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根

上塗り 1回目



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目



下屋根

上塗り 2回目



屋根 下塗材

モニエルパワープライマー



屋根 上塗材

シリコンフレックスII

色：スレートグレー



屋根 上塗材

シリコンフレックスII

色：スレートグレー



屋根 下塗材

モニエルパワープライマー

空缶写真



屋根 上塗材

シリコンフレックスⅡ

色：スレートグレー

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---