

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 様邸

工事箇所 屋根・外壁・付帯 塗装 及び その他改修工事

工事住所 北九州市 八幡西区 星ヶ丘

工期 着手 令和 3 年 7 月 14 日

竣工 令和 3 年 8 月 3 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ヘストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

大屋根

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ヘストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

大屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ヘストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

下屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況  
 ベストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

---

下屋根

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況後  
 ベストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

---

大屋根

---

完了

---



---



---



---



---




---



---



---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
 高圧洗浄状況後  
 ベストホーム株式会社 2021/07/17

高圧洗浄

---

大屋根

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



高压洗净

大屋根

完了



高压洗净

大屋根


完了



高压洗净

大屋根

完了



高圧洗浄

下屋根

完了



高圧洗浄

樋・鼻隠し



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

軒天

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸

工事場所

高圧洗浄状況

ベストホーム株式会社

2021/07/17

高圧洗浄

---

外壁

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 兼邸

工事場所

高圧洗浄状況

ベストホーム株式会社

2021/07/17

高圧洗浄

---

外壁

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 兼邸

工事場所

高圧洗浄状況

ベストホーム株式会社

2021/07/17

高圧洗浄

---

外壁

---



---



---



---



---



---



---



高压洗净

外壁




高压洗净

外壁



高压洗净

外壁



高圧洗浄

外壁

完了



高圧洗浄

窓



高圧洗浄

ベランダ



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/17</small>	

高圧洗浄

シャッターボックス

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/17</small>	

高圧洗浄

基礎

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/17</small>	

高圧洗浄

玄関タイル土間

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄

ウッドデッキ



高圧洗浄

コンクリート土間



高圧洗浄

アプローチ土間



高圧洗浄

アプローチ土間




高圧洗浄

アプローチ土間



養生



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---



---



---



---



---



---



---



---



養生

完了

---



---



---



---



---




---



---



---



養生

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



養生 \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋根 クラック部 \_\_\_\_\_

補修完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



屋根 板金部 \_\_\_\_\_

下地処理 \_\_\_\_\_

ケレン中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
<b>屋根板金 サビ止め 状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/20</small>	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>屋根板金 サビ止め 状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/20</small>	

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 板金部

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 板金部

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 板金部

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



大屋根

下塗り 1回目

工事件名	様邸
工事場所	
屋根 下塗り一回目 状況	
ハストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/07/23</span>	



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 下塗り一回目 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/23</small>	

大屋根

---

下塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 下塗り一回目 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/23</small>	

大屋根

---

下塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 下塗り一回目状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/24</small>	

下屋根

---

下塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

下屋根  
 下塗り一回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/24

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

屋根  
 下塗り一回目 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/23

大屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

屋根  
 下塗り一回目 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/23

大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



大屋根

下塗り 1回目


完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



下屋根

下塗り 1 回目

完了



下屋根


下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
<b>屋根</b> <b>下塗り二回目 状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small>	
<small>2021/07/24</small>	

大屋根

---

下塗り 2回目

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>下屋根</b> <b>下塗り二回目状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small>	
<small>2021/07/24</small>	

下屋根

---

下塗り 2回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>下屋根</b> <b>下塗り二回目状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small>	
<small>2021/07/24</small>	

下屋根

---

下塗り 2回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


下屋根  
 下塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/24

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

下屋根  
 下塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/24

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


屋根  
 下塗り二回目 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/24

大屋根

下塗り 2回目

完了



工事件名 兼邸  
工事場所  
屋根  
下塗り二回目 完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/24

大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



下屋根

下塗り 2回目


完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根 縁切り

タスペーサー設置



大屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



下屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



下屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



大屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



大屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



下屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根タスペーサー 取り付け完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/26	

下屋根 縁切り

タスペーサー設置


完了



工事件名	様邸
工事場所	
屋根 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/26	

大屋根

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工事場所	
屋根 上塗り一回目 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/26	

大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目


完了



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



大屋根

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



大屋根

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



大屋根

上塗り 1回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



下屋根

上塗り 1回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



下屋根

上塗り 1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根

上塗り 1回目

完了



下屋根

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所


屋根  
上塗り2回目 状況

ベストホーム株式会社

2021/07/27

大屋根

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

屋根  
 上塗り二回目 状況

ベストホーム株式会社 2021/07/27

大屋根

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


下屋根  
 上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/30

下屋根

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

下屋根  
 上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/30

下屋根

上塗り 2回目


施工中



下屋根

上塗り 2回目


施工中



下屋根

上塗り 2回目


施工中



下屋根

上塗り 2回目


施工中



大屋根

上塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 2回目

完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/31	

大屋根


施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社 2021/07/31	

大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了




大屋根

施工完了




大屋根

施工完了




下屋根

施工完了



下屋根

施工完了




下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

上塗り 1 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1 回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---




---



---



---



軒天

---

上塗り 2 回目

---



---



---



---




---



---



---



軒天

---

上塗り 2 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目


施工中



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

上塗り 2回目


完了



軒天井

上塗り2回目

完了



軒天井

上塗り2回目

完了



軒天井

上塗り2回目

完了



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/31	

軒天

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/31	

軒天

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
冊子シーリング 施工前	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

サッシ周りシーリング打ち増し

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング 清掃 状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/19</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング 清掃 状況</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/19</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

清掃

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング 清掃 完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/19</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

清掃

完了

---

---

---

---

---

---

---


---



サッシ周りシーリング打ち増し

清掃

完了



サッシ周りシーリング打ち増し

プライマー塗布



サッシ周りシーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



サッシ周りシーリング打ち増し

プライマー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



サッシ周りシーリング打ち増し

プライマー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



サッシ周りシーリング打ち増し

シーリング打ち

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
**冊子シーリング  
 充填 状況**  
 ヘストホーム株式会社 2021/07/20

サッシ周りシーリング打ち増し

シーリング打ち


施工中



サッシ周りシーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



工事件名 **様邸**  
 工事場所  
**冊子シーリング  
 充填 完了**  
 ヘストホーム株式会社 2021/07/20

サッシ周りシーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



サッシ周りシーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



サッシ周りシーリング打ち増し


シーリングヘラ押さえ



サッシ周りシーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング ヘラ押さえ完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/20</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング ヘラ押さえ完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/20</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

完了



工事件名	様邸
工事場所	
<b>冊子シーリング 施工完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/20</small>	

サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



サッシ周りシーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去



工事件名	様邸
工事場所	
既存目地シーリング 撤去 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
既存目地シーリング 撤去 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名	様邸
工事場所	
既存目地シーリング 撤去 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

既存目地シーリング  
 清掃 状況

ベストホーム株式会社 2021/07/19

シーリング打ち替え

清掃

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

既存目地シーリング  
 清掃 状況

ベストホーム株式会社 2021/07/19

シーリング打ち替え

清掃

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

既存目地シーリング  
 清掃 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/19

シーリング打ち替え

清掃

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸  
工事場所  
既存目地シーリング  
清掃 完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/19

シーリング打ち替え

清掃

完了



工事件名 様邸  
工事場所  
既存目地シーリング  
プライマー塗布状況  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

シーリング打ち替え

プライマー塗布



工事件名 様邸  
工事場所  
既存目地シーリング  
プライマー塗布状況  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中




工事件名 様邸  
工事場所  
既存目地シーリング  
プライマー塗布完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



工事件名 様邸  
工事場所  
既存目地シーリング  
プライマー塗布完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

シーリング打ち替え

プライマー塗布


完了



工事件名 様邸  
工事場所  
目地シーリング  
充填 状況  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング 充填 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング ヘラ押さえ状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

シーリング打ち替え

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
目地シーリング ヘラ押さえ状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

シーリング打ち替え

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---




---



---



---



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

完了



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



工事件名	美邸
工事場所	
外 壁 下塗り 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

外壁

下塗り



工事件名 康邸  
工事場所  
外壁  
下塗り 状況  
ベストホーム株式会社 2021/07/23

外壁

下塗り

施工中



工事件名 康邸  
工事場所  
外壁  
下塗り 完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/23

外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

施工中



外壁

下塗り

完了

工事件名	様邸
工事場所	
外壁 下塗り完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/23</small>	



工事件名	羨邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名	羨邸
工事場所	
外 壁 下塗り 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸  
工事場所  
外壁  
下塗り 完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/23

外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り


完了



外壁

下塗り

完了



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 \_\_\_\_\_

下塗り \_\_\_\_\_

完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 メイン部 \_\_\_\_\_

上塗り 1回目 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目


施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

---

上塗り 1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



外壁 メイン部

---

上塗り 1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



外壁 メイン部

---

上塗り 1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
<b>外 壁</b> <b>上塗り一回目完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2021/07/26</small></span>	

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
<b>外 壁</b> <b>上塗り一回目完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2021/07/26</small></span>	

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了




工事件名	様邸
工事場所	
<b>外壁アクセント部</b> <b>上塗り一回目完了</b>	
<small>ベストホーム株式会社</small> <span style="float: right;"><small>2021/07/26</small></span>	

外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1 回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

上塗り 2 回目

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

上塗り 2 回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 アクセント部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了

---

---

---


---

---

---

---


---



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目


完了



外壁 アクセント部

上塗り2回目

完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/31

外壁

施工完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/31

外壁

施工完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/31

破風

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/27	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---




---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/27	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/27	

雨樋

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



雨樋


下地処理

ケレン完了



雨樋


上塗り 1 回目



雨樋

上塗り 1 回目

施工中



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



雨樋

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所


雨樋い  
上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

雨樋

上塗り 2回目

施工中




工事件名 ■ 様邸  
工事場所

雨樋い  
上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

雨樋

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸  
工事場所


雨樋い  
上塗り二回目完了

ベストホーム株式会社 2021/07/28

雨樋

上塗り 2回目

完了




工事件名 様邸  
工事場所  
雨樋い  
上塗り二回目完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/28

雨樋


上塗り 2回目

完了




雨樋 一部交換工事

既存樋撤去



雨樋 一部交換工事


新規樋金具取付



雨樋 一部交換工事

新規樋金具取付


完了



雨樋 一部交換工事

新規樋金具取付部分

タッチアップ下塗り



工事件名 ■ 様邸

工事場所

雨樋い補修後  
タッチアップ上塗り一回目  
状況

ベストホーム株式会社

2021/07/31

雨樋

雨樋交換工事後

タッチアップ上塗り1回目



工事件名 様邸  
 工事場所

雨樋い補修後  
 タッチアップ上塗り一回目  
 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/31

雨樋

雨樋交換工事後

タッチアップ上塗り1回目

完了



工事件名 様邸  
 工事場所


雨樋い補修後  
 タッチアップ上塗り二回目  
 状況

ベストホーム株式会社 2021/07/31

雨樋

雨樋交換後

タッチアップ上塗り2回目



工事件名 様邸  
 工事場所

雨樋い補修後  
 タッチアップ上塗り二回目  
 完了

ベストホーム株式会社 2021/07/31

雨樋

雨樋交換後

タッチアップ上塗り2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い補修後 タッチアップ完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/07/31</span>	

雨樋

雨樋交換後

タッチアップ完了




工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い補修後 タッチアップ完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/07/31</span>	

雨樋

雨樋交換後


タッチアップ完了



工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社 <span style="float: right;">2021/07/31</span>	

雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了




雨樋

施工完了



ダクトカバー

施工完了



ダクトカバー


施工完了



小庇

施工完了

工事件名	様邸
工事場所	
施工完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/31	



シャッターボックス

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工事場所	
シャッターBOX ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


シャッターBOX  
 ケレン状況

ベストホーム株式会社 2021/07/20

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

シャッターBOX  
 ケレン完了

ベストホーム株式会社 2021/07/20

シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

シャッターBOX  
 ケレン完了

ベストホーム株式会社 2021/07/20

シャッターボックス

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

シャッターBOX  
サビ止め状況

ベストホーム株式会社 2021/07/20

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

シャッターBOX  
サビ止め状況

ベストホーム株式会社 2021/07/20

シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

シャッターBOX  
上塗り一回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸  
工事場所

シャッターBOX  
上塗り一回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
工事場所


シャッターBOX  
上塗り一回目完了

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所


シャッターBOX  
 上塗り一回目完了

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了




工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

シャッターBOX  
 上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所

シャッターBOX  
 上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
シャッターBOX  
上塗り二回目完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 2回目

完了




工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
シャッターBOX  
上塗り二回目完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/28

シャッターボックス

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸  
工事場所  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/31


シャッターボックス

施工完了



シャッターボックス

施工完了



シャッターボックス

施工完了



シャッター

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
シャッター ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/29	

シャッター

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
シャッター ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/29	

シャッター

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
シャッター ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/29	

シャッター

下地処理

ケレン完了



シャッター

上塗り 1 回目



シャッター

上塗り 1 回目


施工中



シャッター

上塗り 1 回目

完了



シャッター

上塗り 1 回目

完了



シャッター

上塗り 2 回目



シャッター

上塗り 2 回目


施工中



シャッター

上塗り 2回目

施工中



シャッター

上塗り 2回目

完了



シャッター

上塗り 2回目

完了



工事件名 美邸  
工事場所  
施工完了  
ベストホーム株式会社 2021/07/31

シャッター

施工完了



シャッター

施工完了



工事件名 美邸  
工事場所  
土台水切り  
ケレン状況  
ベストホーム株式会社 2021/07/20

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 土台水切り  
 ケレン状況  
 ベストホーム株式会社 2021/07/20

水切り

下地処理

ケレン中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 土台水切り  
 ケレン完了  
 ベストホーム株式会社 2021/07/20

水切り

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 土台水切り  
 ケレン完了  
 ベストホーム株式会社 2021/07/20

水切り

下地処理

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
土台水切り サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

水切り

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
土台水切り サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

水切り

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



工事件名	様邸
工事場所	
土台水切り サビ止め完了	
ベストホーム株式会社	
2021/07/20	

水切り

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆止め塗布

完了



水切り

下地処理


錆止め塗布

完了



水切り


上塗り 1回目



水切り

上塗り 1回目


施工中



水切り

上塗り 1回目

完了



工事件名 様邸  
 工事場所  
 水切り板金  
 上塗り一回目完了  
 ベストホーム株式会社 2021/07/28

水切り

---

上塗り 1 回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸  
 工事場所  
 基礎  
 上塗り一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2021/07/29

基礎

---

上塗り 1 回目

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸  
 工事場所  
 基礎  
 上塗り一回目状況  
 ベストホーム株式会社 2021/07/29

基礎

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---




---



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 1 回目

完了



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



完了検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



完了検査

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗材

エポパワーシーラー JY

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 屋根下塗材	
ベストホーム株式会社 2021/07/23	

屋根 下塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 屋根下塗材	
ベストホーム株式会社 2021/07/23	

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 外壁下塗材	
ベストホーム株式会社 2021/07/23	

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 外壁下塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

外壁 下塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 屋根上塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

屋根 上塗材

スーパーシャネツサーモ Si

色: トゥルーブラック



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 屋根上塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

屋根 上塗材

同上



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i- IR

色：チャコール，クールホワイト



外壁 上塗材

同上



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 軒天塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

軒天 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 付帯塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色:75-40D



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 付帯塗材	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

付帯 塗材

同上



基礎 塗材

ベースガード



基礎 塗材

同上



屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 タスペーサー	
ベストホーム株式会社	
2021/07/23	

屋根 縁切り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ビューシール×2 シールプライマー	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

シーリング材

ボンドビューシール6909



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 ビューシール×2 シールプライマー	
ベストホーム株式会社	
2021/07/19	

シーリング材

同上



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 材料搬入  
 ビューシール×2  
 シールプライマー  
 ベストホーム株式会社 2021/07/19

シーリング材

ボンドシールプライマー#9



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 ベストホーム株式会社 2021/07/30

屋根 下塗材

エポパワーシーラーJY

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸  
 工事場所  
 使用済み材料  
 ベストホーム株式会社 2021/07/30

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



屋根 上塗材

スーパーシャネツサーモS i

色：トゥルーブラック

使用済み写真



外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i- IR

色：チャコール，クールホワイト

使用済み写真



軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/30</small>	

付帯 塗材

マックスシールド1500U-JY

色:75-40D

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/30</small>	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色:グレー

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
<small>ベストホーム株式会社 2021/07/30</small>	

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



シーリング材

ボンドビューシール6909

空缶写真



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



外壁 中塗材

シリコンREVO1000

色：チャコール

空缶写真



洗面所 CF貼り替え工事

既存クッションフロア材撤去



洗面所 CF 貼り替え工事


下地補修



洗面所 CF 貼り替え工事

下地補修

施工中



洗面所 CF 貼り替え工事

下地補修

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

下地補修

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

下地補修

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

下地補修


完了



洗面所 CF貼り替え工事

下地補修

完了



洗面所 CF貼り替え工事

新規クッションフロア貼り



洗面所 CF貼り替え工事

新規クッションフロア貼り


施工中



洗面所 CF貼り替え工事

新規クッションフロア貼り

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

新規クッションフロア貼り

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

フローアハッチ部

新規クッションフロア貼り

施工中



洗面所 CF貼り替え工事

シーリング打ち



洗面所 CF貼り替え工事

シーリング打ち

完了



洗面所 CF貼り替え工事

施工完了



洗面所 CF貼り替え工事

施工完了



洗面所 CF貼り替え工事

施工完了



洗面所 CF貼り替え工事

施工完了



洗面所 CF貼り替え工事

施工完了



白蟻 予防工事

薬剤散布



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中



白蟻 予防工事

薬剤散布







施工中






白蟻 予防工事

薬剤散布

施工中





A series of horizontal lines for writing, arranged in three groups of seven lines each, corresponding to the three drawing boxes on the left.