

# 工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名 永嶋様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装、LDKクロス張替え工事

工事住所 北九州市 小倉南区 若園

工期 着手 令和 3 年 2 月 4 日

竣工 令和 3 年 2 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---


---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**屋根  
高圧洗浄**

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

大屋根

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**屋根  
高圧洗浄**

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

大屋根

---



---



---



---



---



---



---



---



高圧洗浄

---

大屋根

---



---



---



---



---



---



---



---



高压洗浄

大屋根

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗浄

下屋根

---

---

---


---

---

---

---

---



高压洗浄

下屋根

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**屋根**  
**高圧洗浄 完了**

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

大屋根

---

完了

---



---



---




---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**下屋根**  
**高圧洗浄 完了**

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

下屋根

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**天井**  
**高圧洗浄**

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

軒天

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

軒天

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
高圧洗浄 完了

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

軒天

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

アクセント外壁  
高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

外壁

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

アクセント外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁



高圧洗浄

外壁



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

外壁

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

外壁カビ発生部

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

外壁カビ発生部

---



---



---



---



---



---




---



高圧洗浄

外壁メイン部


完了



高圧洗浄

外壁アクセント部

完了



高圧洗浄

外壁カビ発生部

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄  
完了

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

ベランダ床

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
高压洗浄**

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

基礎

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
高压洗浄**

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

基礎

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
高压洗浄 完了**

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

高压洗浄

---

基礎

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

その他  
高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

シャッター



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

その他  
高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関ドア




工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

その他  
高圧洗浄

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

玄関タイル土間



高圧洗浄

塀

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工前

---

---

---


---

---

---

---

---




工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

下屋根  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根板金  
着工前

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根板金  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

下地処理 \_\_\_\_\_  
ケレン中 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

屋根板金  
 ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

屋根板金  
 ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事


屋根板金  
 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中




屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

施工中



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆止め塗布

完了



屋根 クラック部

施工前



屋根 クラック部

清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック部

清掃

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 クラック部

清掃

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**屋根  
 クラック補修  
 タスマジック施工**

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 クラック部

タスマジック補修

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**屋根  
 クラック補修  
 タスマジック施工**

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 クラック部

タスマジック補修

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**屋根  
 クラック補修  
 完了**

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 クラック部

タスマジック補修

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

屋根

下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/10 施工者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 1 回目



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

屋根

下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/10 施工者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 1 回目

施工中



大屋根

下塗り 1 回目

施工中



大屋根

下塗り 1回目


施工中



大屋根

下塗り 1回目

施工中



下屋根

下塗り 1回目

施工中

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

下屋根

下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

下屋根


下塗り1回目

撮影年月日 2021/02/10 施工者 ベストホーム株式会社

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

屋根

下塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/11 施工者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 1 回目

完了



大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1回目

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

下屋根

下塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/11 施工者 ベストホーム株式会社

下屋根

下塗り 1回目

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根  
タスペーサー施工  
着工前

撮影年月日 2021/02/11 施工者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# 屋根 タスペーサー施工 取り付け

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

# 屋根 タスペーサー施工 取り付け

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


# 屋根 タスペーサー施工 完了

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根

タスペーサー設置

完了



大屋根


下塗り 2回目



大屋根

下塗り 2回目


施工中



下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


**下屋根**  
**下塗り2回目**

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

下塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**屋根**  
**下塗り2回目**  
**完了**

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

上塗り 1 回目



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根


上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

下屋根


上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


**下屋根**  
**上塗り1回目**

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**屋根**  
**上塗り1回目**  
**完了**

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目


完了



大屋根

上塗り1回目


完了



大屋根

上塗り1回目

完了



下屋根

上塗り1回目

完了

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

下屋根

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/13 施工者 ベストホーム株式会社



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根

上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

上塗り 2回目



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

屋根


上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

上塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

下屋根


上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

上塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


下屋根  
上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

下屋根

上塗り 2回目

施工中




工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根  
全景  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

施工完了




工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根  
全景  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

大屋根

施工完了



大屋根

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



大屋根

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



大屋根

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



下屋根

施工完了

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

下屋根  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天

施工前

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

天井  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ペストホーム株式会社



軒天 鉄部

---

着工前

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

ケレン

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

ケレン

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

ケレン

---

完了

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

錆止め

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

---

錆止め

---

施工中

---



---



---



---



---



---



軒天 鉄部

錆止め

施工中



軒天 鉄部

錆止め

完了



軒天

上塗り 1回目



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>天井</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2021/02/10 施工者 ベストホーム株式会社

軒天

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>天井</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
<b>完了</b>	
撮影年月日	2021/02/10 施工者 ベストホーム株式会社

軒天

---

上塗り1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>天井</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/13 施工者 ベストホーム株式会社

軒天

---

上塗り2回目

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

天井

上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天

上塗り2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

天井

完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
着工前

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
清掃

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

清掃

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃

施工中



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

清掃 完了

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

プライマー塗布  
完了

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

ヘラ押さえ

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

ヘラ押さえ

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ廻り

完了

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

着工前

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

旧シーリング撤去

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

既存シーリング材撤去

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

旧シーリング撤去

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

既存シーリング材撤去

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

既存シーリング材撤去

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

施工中



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了


工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

旧シーリング撤去  
完了

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社



シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

撤去済シーリング

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

既存シーリング材撤去

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

清掃

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

清掃

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃

施工中



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

清掃 完了

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

清掃

完了



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

プライマー塗布  
完了

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地部

シーリング打ち

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

シーリング充填

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**外壁目地部  
 シーリング打ち**  
 撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**外壁目地部  
 シーリング打ち  
 完了**  
 撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリング充填

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**外壁目地部  
 へら押さえ**  
 撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリングへら押さえ

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

外壁目地部  
へら押さえ

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

シーリングへら押さえ

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

外壁目地部  
完了

撮影年月日 2021/02/10 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

2F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

2F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

2F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

アクセント外壁

着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

2F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

1F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

1F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

1F廻り  
全景  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

メイン外壁  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施工者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**1F廻り  
 全景  
 着工前**

撮 影 年 月 日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**カビ発生部外壁  
 着工前**

撮 影 年 月 日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事

**カビ発生部外壁  
 バリアー塗布**

撮 影 年 月 日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

バリアー塗布

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

バリアー塗布  
完了

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

下塗り

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 メイン部

下塗り



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## メイン外壁

### 下塗り

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 外壁 メイン部

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## アクセント外壁

### 下塗り

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 外壁 アクセント部

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## アクセント外壁

### 下塗り

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

## 外壁 アクセント部

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

下塗り

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

カビ発生部外壁

下塗り

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁


下塗り  
完了

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り


完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 メイン部

下塗り

完了



外壁 アクセント部

下塗り

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目


施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

アクセント外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/13 施工者 ペストホーム株式会社



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**アクセント外壁**

**上塗り1回目**

撮影年月日 2021/02/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

**カビ発生部外壁**  
**上塗り1回目**  
**アステックプラス**  
**人**

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事


**カビ発生部外壁**  
**上塗り1回目**  
**アステックプラス**  
**人**

撮影年月日 2021/02/12 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 カビ発生部

上塗り 1回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

メイン外壁

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 メイン部

---

上塗り1回目

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

---

上塗り1回目

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 メイン部

---

上塗り1回目

---

完了

---

---

---

---

---

---

---


---



外壁 アクセント部

上塗り1回目

完了



外壁 カビ発生部

上塗り1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り2回目



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**メイン外壁**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


**アクセント外壁**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**アクセント外壁**  
**上塗り2回目**

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り2回目

施工中



外壁 カビ発生部

上塗り2回目

施工中



外壁 メイン部

施工完了



外壁 アクセント部

施工完了



外壁 カビ発生部

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁

施工完了



外壁

施工完了



鼻隠し

施工前

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
着工前

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

上塗り1回目

---



---



---



---



---




---



---



---



鼻隠し

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

上塗り1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

上塗り2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

施工完了




鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

雨樋  
着工前

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

施工前



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

雨樋バンド部  
着工前

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋 バンド部

施工前



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

雨樋バンド部  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋 バンド部

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋 バンド部

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋 バンド部

下地処理

ケレン完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋 バンド部

下地処理

錆止め塗布



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋 バンド部

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋バンド部 下塗り(錆止め) 完了

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋 バンド部

下地処理

錆止め塗布

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## 雨樋 ケレン

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



雨樋

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



雨樋

---

上塗り1回目

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目

施工中



雨樋

上塗り1回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目

完了



雨樋

上塗り2回目



雨樋

上塗り2回目


施工中



雨樋

上塗り2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

上塗り 2回目

施工中



雨樋

施工完了

工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了

シャッターボックス

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
着工前

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社



シャッターボックス

下地処理


ケレン完了



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布



シャッターボックス

下地処理

錆止め塗布

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
下塗り(錆止め)  
完了

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

上塗り 1 回目

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス  
上塗り1回目

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

---

上塗り 1 回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事  
**シャッターボックス  
ス  
上塗り1回目  
完了**  
撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事  
**シャッターボックス  
ス  
上塗り2回目**  
撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目




工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事  
**シャッターボックス  
ス  
上塗り2回目**  
撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 2 回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッターボックス  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

施工完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッター  
着工前

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

シャッター  
ケレン

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## シャッター ケレン

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## シャッター ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

## シャッター 下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>下塗り(錆止め)</b>	
撮影年月日	2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---

---

---

---

---

---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>下塗り(錆止め)</b>	
<b>完了</b>	
撮影年月日	2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---

---

---

---

---

---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工 種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

上塗り 1回目

---



---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>上塗り1回目</b>	
<b>完了</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

上塗り1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>シャッター</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

シャッター

---

上塗り2回目

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッター  
上塗り2回目

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

上塗り 2回目

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッター  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッター

施工完了



シャッター

施工完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
着工前

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
ケレン

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

下地処理

ケレン中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

フード  
ケレン 完了

撮影年月日 2021/02/09 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

下地処理

ケレン完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

フード  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/09 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

下地処理

錆止め塗布



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工種 塗装工事

フード  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2021/02/09 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

下地処理

錆止め塗布

施工中



換気フード

---

下地処理

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



換気フード

---

上塗り1回目

---



---



---



---



---



---



---



換気フード

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>フード</b>	
<b>上塗り1回目 完了</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

上塗り1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>フード</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
工種	塗装工事
<b>フード</b>	
<b>上塗り2回目</b>	
撮影年月日	2021/02/19 施工者 ベストホーム株式会社

換気フード

上塗り2回目

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

フード  
完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

施工完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

ベランダ床  
着工前

撮影年月日 2021/02/06 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

施工前



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

ベランダ床  
下塗り(プライマ  
ー)

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

下塗り



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

下塗り(プライマ  
ー)

撮影年月日 2021/02/16 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

下塗り

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

下塗り(プライマ  
ー) 完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

下塗り

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

上塗り

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

上塗り



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# ベランダ床 上塗り

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

上塗り

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

# ベランダ床 完了

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

施工完了

---



---



---



---



---



---



---



ベランダ床

---

施工完了

---



---



---



---




---



---



---



基礎 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 クラック部 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 クラック部 \_\_\_\_\_

清掃 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

**基礎  
クラック補修  
清掃**

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

清掃

施工中



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

**基礎  
クラック補修  
清掃 完了**

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

清掃

完了



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

**基礎  
クラック補修  
プライマー塗布**

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

プライマー塗布



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

**基礎  
クラック補修  
プライマー塗布**

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

**基礎  
クラック補修  
プライマー塗布  
完了**

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 クラック部

プライマー塗布


完了



基礎 クラック部

プライマー塗布

完了



基礎 クラック部

シーリング打ち



基礎 クラック部

シーリング打ち

施工中



基礎 クラック部

シーリング打ち

完了

基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ



基礎 クラック部

シーリングヘラ押さえ


施工中



基礎 クラック部

シーリング補修

完了





基礎 クラック部

シーリング補修

完了



基礎

上塗り1回目



基礎

上塗り1回目

施工中



基礎

上塗り 1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎

施工完了



基礎

施工完了



基礎

施工完了



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---


---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



清掃

---

---

---

---

---

---

---

---



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

施工中



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

施工中



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

施工中



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

施工中



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

施工中



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

完了



クロス貼り替え工事

既存クロス剥ぎ取り

完了



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

新規クロス貼り

施工中



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



クロス貼り替え工事

施工完了



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト



工 種	塗装工事
材料搬入	
サーモテックシーラー	
グレー	
15kg×1セット	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工 種	塗装工事
材料搬入	
エポパワーシーラー	
—	
15kg×1缶	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工 種	塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン500	
MF-IR	
チャコール	
16Kg×2セット	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール



工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン 1000MF-IR アイアンバーク	
16Kg×3セット	
撮影年月日	2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR  
色：アイアンバーク



工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
材料搬入	
超低汚染リファイン500 MF-IR チャコール	
3.2Kg×1セット	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁アクセント部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR  
色：チャコール



工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
材料搬入	
マルチエースII-JY 19-80A	
16Kg×1缶	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY  
色：19-80A



工 種	塗装工事
材料搬入	
マックスシールド1500 N-15	
15kg×1セット	
撮影年月日	施 工 者 ベストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY  
色：N-15



工 種	塗装工事
材料搬入	
エポパワーメタル グレー	
16Kg×1セット	
撮影年月日	2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY  
色：グレー



工 種	塗装工事
材料搬入	
プルーフロン プライマー-S	
16Kg×1缶	
撮影年月日	2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 下塗材

プルーフロン  
プライマー-S



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 プルーフロン  
 グレー  
 1セット**  
 撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床 上塗材

プルーフロンGRトップ

色：グレー



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 ベースガード  
 グレー  
 1セット**  
 撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

基礎 塗材

ベースガード

色：N-65



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**材料搬入  
 タスペーサー**  
 撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 縁切り材

タスペーサー



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入  
バリアー

撮影年月日 2021/02/11 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ下塗り材

バリアー



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 塗装工事

材料搬入

アステックプラス  
S

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事

工 種 シーリング工事

材料搬入  
アステックシール  
2000  
10本人×6

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール2000



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

**材料搬入**  
**アステックシーラー**  
**専用プライマー**  
**6缶**

撮影年月日 2021/02/08 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシーラー専用プライマー



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**使用済材料**

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：ホワイト・グレー

空缶写真



工事件名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

**使用済材料**


撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

外壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真




工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
<b>使用済材料</b>	
撮影年月日	2021/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

空缶写真




工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
<b>使用済材料</b>	
撮影年月日	2021/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

外壁 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：アイアンバーグ

空缶写真




工 種	塗装工事
工 件 名	永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事
<b>使用済材料</b>	
撮影年月日	2021/02/19
施 工 者	ベストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：19-80A

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色 : N-15

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

## 使用済材料


撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色 : グレー

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### ベランダ床 下塗材

プルーフロンプライマー S

使用済み写真



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### ベランダ床 上塗材

ブルーフロンGRトップ

色：グレー

使用済み写真



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事

## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 基礎 塗材

ベースガード

色：N-65

使用済み写真



工 事 件 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


## 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 防カビ下塗り材

バリアー

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 塗装工事


### 使用済材料

撮影年月日 2021/02/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

### 防カビ添加材

アステックプラスS

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

### 使用済材料

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真



工 事 名 永嶋様邸 屋根、外壁、付帯塗装工事  
工 種 シーリング工事

### 使用済材料

撮影年月日 2021/02/09 施 工 者 ベストホーム株式会社

### シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---