

工事写真報告書

工事番号 令和 3 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・付帯部塗装工事

工事住所 北九州市 小郡市 津古

工期 着手 令和 3 年 10 月 8 日

竣工 令和 3 年 10 月 30 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



施工前



足場組立




足場組立



足場組立




足場組立




足場組立




足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

大屋根



工事件名 **様邸**

工事場所

高圧洗浄 状況

ベストホーム株式会社

2021/10/09

高圧洗浄

大屋根



工事件名 **様邸**

工事場所


高圧洗浄 状況

ベストホーム株式会社

2021/10/09

高圧洗浄

大屋根



工事件名 **様邸**

工事場所

高圧洗浄 状況

ベストホーム株式会社

2021/10/09

高圧洗浄

大屋根



高圧洗浄

大屋根

完了



高圧洗浄

大屋根

完了



高圧洗浄

大屋根

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
高圧洗浄 状況
ベストホーム株式会社 2021/10/09

高圧洗浄

下屋根



工事件名 ■ 様邸
工事場所
高圧洗浄 状況
ベストホーム株式会社 2021/10/09

高圧洗浄


下屋根



高圧洗浄

下屋根

完了



高圧洗浄

下屋根


完了



高圧洗浄

下屋根

完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所


高圧洗浄 状況

ベストホーム株式会社

2021/10/09

高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

破風

完了



高圧洗浄

破風

完了



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/09</small>	

高圧洗浄

樋・鼻隠し



高圧洗浄

樋・鼻隠し

完了



工事件名	様邸
工事場所	
高圧洗浄 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/09</small>	

高圧洗浄

軒天



高压洗净

軒天

完了



高压洗净

軒天

完了



高压洗净

軒天


完了



高圧洗浄

軒天

完了



高圧洗浄

幕板

完了



高圧洗浄

幕板

完了



高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁




高圧洗浄

外壁



高压洗浄

外壁



高压洗浄

外壁

完了



高压洗浄

外壁


完了



高压洗净

外壁

完了



高压洗净

外壁


完了



高压洗净

外壁

完了



高圧洗浄

外壁

完了



高圧洗浄

外壁


完了



高圧洗浄

外壁


完了



高圧洗浄

外壁

完了



高圧洗浄

外壁

完了



高圧洗浄

ベランダ 笠木

完了



高圧洗浄

換気フード

完了



高圧洗浄

小庇

完了



高圧洗浄

雨戸

工事件名 様邸

工事場所

高圧洗浄 状況

ベストホーム株式会社

2021/10/09




工事件名 **様邸**
 工事場所

高圧洗浄 状況
 ヘストホーム株式会社 2021/10/09


高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

基礎



高圧洗浄

犬走り



高圧洗浄

アプローチ土間



高圧洗浄

アプローチ土間



養生




養生



養生



養生



養生



養生



養生



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

屋根板金
ケレン 完了

ベストホーム株式会社 2021/10/11

屋根 板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所


屋根板金
サビ止め 状況

ベストホーム株式会社 2021/10/11

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

屋根板金
サビ止め 状況


ベストホーム株式会社 2021/10/11

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

施工中




工事件名 **様邸**
 工事場所
**屋根板金
サビ止め 完了**
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
**屋根板金
サビ止め 完了**
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了




屋根 板金部

下地処理

錆び止め塗布

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
下塗り一回目状況
ベストホーム株式会社 2021/10/14

大屋根

下塗り 1 回目




工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
下塗り一回目状況
ベストホーム株式会社 2021/10/14

大屋根

下塗り 1 回目

施工中




工事件名 ■ 様邸
工事場所
屋根
下塗り一回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/14

大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り一回目完了
 ヘストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根

下塗り 1 回目


完了



大屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名 様邸
 工事場所
 下屋根
 下塗り一回目状況
 ヘストホーム株式会社 2021/10/14

下屋根

下塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 下塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/14	

下屋根

下塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 下塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/14	

下屋根

下塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
下屋根 下塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/14	

下屋根


下塗り 1 回目

完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
**下屋根
 下塗り一回目完了**
 ベストホーム株式会社 2021/10/14

下屋根 _____
 下塗り 1 回目 _____
 完了 _____



下屋根 _____
 下塗り 1 回目 _____
 完了 _____



工事件名 **様邸**
 工事場所
**屋根
 タスペーサー取付状況**
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根 縁切り _____
 タスペーサー設置 _____




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 タスペーサー取付状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 タスペーサー取付完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 タスペーサー取付完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 タスペーサー取付状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

下屋根 縁切り

タスペーサー設置



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 タスペーサー取付状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

下屋根 縁切り

タスペーサー設置

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 タスペーサー取付完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

下屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 タスペーサー取付完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

下屋根 縁切り

タスペーサー設置

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り2回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/15

大屋根

下塗り2回目




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 下塗り2回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/18

大屋根

下塗り2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目


完了



大屋根

下塗り 2回目

完了



大屋根


下塗り 2回目

完了




下屋根

下塗り 2回目




工事件名 ■ 様邸
工事場所
下屋根
下塗り2回目状況
ベストホーム株式会社 2021/10/15

下屋根
下塗り2回目
施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
下屋根
下塗り2回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/18

下屋根
下塗り2回目
完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
下屋根
下塗り2回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/18

下屋根
下塗り2回目
完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



下屋根

下塗り 2回目

完了



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



中間検査



屋根

上塗材料A液・B液

防カビ添加材：アステックプラスS

混入攪拌



大屋根

上塗り 1 回目



大屋根

上塗り 1 回目

施工中



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



大屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 上塗り一回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/20

下屋根

上塗り 1 回目




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 上塗り一回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/20

下屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/20

下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

施工中



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



下屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所

下屋根
上塗り一回目完了

ベストホーム株式会社

2021/10/20

下屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所

屋根
上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社

2021/10/23

大屋根

上塗り 2 回目



工事件名 ■ 様邸

工事場所

屋根
上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社

2021/10/23

大屋根

上塗り 2 回目

施工中



大屋根

上塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 2回目

完了



大屋根

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 上塗り二回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/25

大屋根

上塗り 2回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 上塗り二回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/26

下屋根

上塗り 2回目




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 下屋根
 上塗り二回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/26

下屋根

上塗り 2回目


施工中



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目


完了



下屋根

上塗り 2回目

完了



下屋根

上塗り2回目

完了



下屋根

上塗り2回目

完了



大屋根

施工完了




大屋根

施工完了



大屋根

施工完了



大屋根


施工完了



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根
施工完了
ベストホーム株式会社 2021/10/26

大屋根

施工完了



工事件名 ■様邸
工事場所
屋根
施工完了
ベストホーム株式会社 2021/10/26

大屋根

施工完了



工事件名 ■様邸
工事場所
下屋根
二回目上塗り完了
ベストホーム株式会社


下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



下屋根

施工完了



軒天


施工前



軒天 鉄部

下地処理

ケレン中




工事件名	様邸
工事場所	
軒 天 鉄部ケレン状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/11</small>	

軒天 鉄部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
軒 天 鉄部ケレン完了	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/11</small>	

軒天 鉄部

下地処理

ケレン完了




工事件名	様邸
工事場所	
軒 天 鉄部ケレン完了	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/11</small>	

軒天 鉄部

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
軒天 鉄部サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布




工事件名	様邸
工事場所	
軒天 鉄部サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
軒天 鉄部サビ止め完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布

完了



軒天 鉄部

下地処理

錆び止め塗布

完了



軒天

上塗り 1回目



軒天

上塗り 1回目

施工中



軒天井 _____

上塗り1回目 _____

完了 _____



軒天井 _____

上塗り1回目 _____

完了 _____



軒天井 _____

上塗り1回目 _____


完了 _____



軒天井

上塗り1回目

完了



軒天井

上塗り2回目



軒天井

上塗り2回目

施工中



軒天井

上塗り 2回目

完了



軒天井

上塗り 2回目

施工中



軒天井

上塗り 2回目

施工中



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天

上塗り 2回目

完了



軒天


上塗り 2回目

完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了



軒天

施工完了




シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃




工事件名	様邸
工事場所	
冊子 シーリング 清掃 状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/13</small>	

シーリング打ち増し

清掃

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
冊子 シーリング 清掃 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/13</small>	

シーリング打ち増し

清掃

完了




工事件名	様邸
工事場所	
冊子 シーリング 清掃 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/13</small>	

シーリング打ち増し


清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布


施工中



シーリング打ち増し

プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し


プライマー塗布

完了



シーリング打ち増し


シーリング打ち



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸
工事場所
冊子 シーリング
充填 完了
ベストホーム株式会社 2021/10/13

シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち


施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

完了



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



工事件名	様邸
工事場所	
冊子 シーリング ヘラ押さえ状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/13</small>	

シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ


施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了




シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存シーリング撤去




工事件名	様邸
工事場所	
目地 シーリング 撤去 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
目地 シーリング 撤去 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



工事件名	様邸
工事場所	
目地 シーリング 撤去 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 既存シーリング
 撤去 廃材
 ベストホーム株式会社 2021/10/13

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 既存シーリング
 撤去 廃材
 ベストホーム株式会社 2021/10/13

シーリング打ち替え

既存シーリング撤去

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 目地 シーリング
 清掃 状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/13

シーリング打ち替え

清掃



シーリング打ち替え

清掃


施工中



シーリング打ち替え

清掃


完了



シーリング打ち替え


清掃

完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布



シーリング打ち替え

プライマー塗布


施工中



シーリング打ち替え

プライマー塗布


完了



シーリング打ち替え

プライマー塗布

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリング充填


施工中



シーリング打ち替え


シーリング充填

完了



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え


シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了




シーリング工事

施工完了



シーリング工事

施工完了



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中




外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了




外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中




外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了




外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了



外壁 _____


下塗り _____



外壁 _____

下塗り _____

施工中 _____



外壁 _____

下塗り _____

施工中 _____



外壁 _____

下塗り _____

施工中 _____



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁 _____

下塗り _____

施工中 _____



外壁 _____

下塗り _____


施工中 _____



外壁 _____

下塗り _____


完了 _____



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁

下塗り

完了



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



工事件名 ■ 様邸
 工事場所


外 壁
 下塗り一回目完了

ベストホーム株式会社 2021/10/15

外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



外壁 _____

下塗り _____

完了 _____



工事件名 ■ 様邸
 工事場所


外 壁
 下塗り 完了

ベストホーム株式会社 2021/10/18

外壁 _____

下塗り _____


完了 _____



外壁

下塗り

完了




外壁

下塗り

完了



中間検査



中間検査



外壁 メイン部


上塗り 1回目



外壁 メイン部

上塗り 1回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 外 壁
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/19

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 外 壁
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/18

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 外 壁
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/18

外壁 メイン部

上塗り 1回目

完了



外壁 メイン部


上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部


上塗り 1回目



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 1回目


完了



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/19	

外壁 メイン部

上塗り 2回目



工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/19	

外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
外 壁 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/19	

外壁 メイン部

上塗り 2回目

施工中



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 メイン部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目



工事件名 ■ 様邸
工事場所

外 壁
上塗り二回目状況

ベストホーム株式会社 2021/10/19

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所


外 壁
上塗り二回目完了

ベストホーム株式会社 2021/10/20

外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部

上塗り 2回目

完了



外壁 アクセント部


上塗り 2回目

完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁


施工完了



外壁


施工完了

工事件名	様邸
工事場所	
外壁 施工完了	
ベストホーム株式会社	



外壁

施工完了



外壁


施工完了



外壁

施工完了

工事件名	様邸
工事場所	
外壁 施工完了	
ベストホーム株式会社	




外壁

施工完了



外壁

施工完了




外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



外壁

施工完了



破風

施工前



破風

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

下地処理

ケレン完了




工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

下地処理


ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

上塗り 1 回目



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

上塗り 2回目



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り二回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

破風

施工完了



破風

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

鼻隠し

上塗り 1 回目




工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

鼻隠し

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
破風板 上塗り一回目完了	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/20</small>	

鼻隠し

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
鼻隠し 上塗り二回目状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/23</small>	

鼻隠し

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
鼻隠し 上塗り二回目状況	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/23</small>	

鼻隠し

上塗り 2 回目

施工中



鼻隠し

上塗り2回目

完了



鼻隠し

上塗り2回目

完了



鼻隠し 目地部

プライマー塗布



鼻隠し 目地部

プライマー塗布

施工中



鼻隠し 目地部

プライマー塗布

完了



鼻隠し 目地部

プライマー塗布

完了



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 充填 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/26	

鼻隠し 目地部

シーリング打ち



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 充填 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/26	

鼻隠し 目地部

シーリング打ち

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング ヘラ押さえ状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/26	

鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング ヘラ押さえ状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/26</small>	

鼻隠し 目地部

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/26</small>	

鼻隠し 目地部

シーリング打ち

完了



工事件名	様邸
工事場所	
シーリング 完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/26</small>	

鼻隠し 目地部

シーリング打ち

完了



鼻隠し

施工完了



鼻隠し

施工完了




鼻隠し

施工完了



幕板

施工前



幕板 上部・目地部

シーリング打ち

完了



幕板 上部・目地部

シーリング打ち

完了



幕板 上部・目地部

シーリング打ち

完了



幕板 上部・目地部

シーリング打ち

完了



幕板

上塗り1回目

工事件名 様邸

工事場所

幕板
上塗り一回目状況

ベストホーム株式会社

2021/10/20




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 幕板
 上塗り一回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/20

幕板

上塗り1回目

施工中




工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 幕板
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/23

幕板

上塗り1回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 幕板
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/23

幕板

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸
工事場所
幕板
上塗り二回目状況
ベストホーム株式会社 2021/10/23

幕板

上塗り 2回目




工事件名 様邸
工事場所
幕板
上塗り二回目状況
ベストホーム株式会社 2021/10/23

幕板

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸
工事場所
幕板
上塗り二回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/23

幕板

上塗り 2回目

完了



幕板


上塗り 2回目

完了



幕板

施工完了



幕板

施工完了



幕板

施工完了



幕板

施工完了



雨樋


施工前



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 施工前	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

雨樋

施工前



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

雨樋

下地処理

ケレン中




工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

雨樋

下地処理

ケレン中



雨樋

下地処理

ケレン完了



雨樋


下地処理

ケレン完了



雨樋

上塗り 1回目



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り一回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

雨樋

上塗り 1 回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

雨樋

上塗り 1 回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り一回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/10/20	

雨樋

上塗り 1 回目


完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目状況	
ベストホーム株式会社 2021/10/23	

雨樋

上塗り 2回目



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/10/23	

雨樋

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
雨樋い 上塗り二回目完了	
ベストホーム株式会社 2021/10/23	

雨樋

上塗り 2回目

完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



雨樋

施工完了



ダクトカバー

施工前



ダクトカバー

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
ダクトカバー ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

ダクトカバー

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
ダクトカバー ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

ダクトカバー

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
ダクトカバー ケレン 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/20	

ダクトカバー

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所

ダクトカバー
上塗り1回目状況

ベストホーム株式会社

2021/10/20

ダクトカバー

上塗り1回目



工事件名 ■ 様邸

工事場所

ダクトカバー
上塗り1回目状況

ベストホーム株式会社

2021/10/20

ダクトカバー

上塗り1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸

工事場所

ダクトカバー
上塗り1回目完了

ベストホーム株式会社

2021/10/20

ダクトカバー

上塗り1回目

完了



ダクトカバー

上塗り1回目

完了



ダクトカバー

上塗り2回目



ダクトカバー

上塗り2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
ダクトカバー 上塗り2回目完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/23	

ダクトカバー

上塗り2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
ダクトカバー 施工完了	
ベストホーム株式会社	

ダクトカバー

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 ケレン 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン中



小庇

下地処理

ケレン完了



小庇

下地処理

ケレン完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

小庇

下地処理

錆び止め塗布



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 サビ止め状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

小庇

下地処理

錆び止め塗布

施工中




工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 サビ止め 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

小庇

下地処理

錆び止め塗布

完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
小 庇
サビ止め 完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

小庇

下地処理

錆び止め塗布


完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
小 庇
上塗り一回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/23

小庇

上塗り 1 回目



工事件名 **様邸**
 工事場所
小 庇
上塗り一回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/23

小庇

上塗り 1 回目

施工中



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 1 回目

完了



小庇

上塗り 2 回目



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/23</small>	

小庇

上塗り 2回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/23</small>	

小庇

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 上塗り二回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/23</small>	

小庇

上塗り 2回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 施工完了	
<small>ベストホーム株式会社</small>	

小庇

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 施工完了	
<small>ベストホーム株式会社</small>	

小庇

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
小 庇 施工完了	
<small>ベストホーム株式会社</small>	


小庇

施工完了



小庇

施工完了



雨戸

施工前

工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 施工前	
ベストホーム株式会社	
2021/10/25	



雨戸

下地処理

ケレン中

工事件名	様邸
工事場所	
雨戸 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/25	



雨戸

下地処理


ケレン中



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

ケレン完了



雨戸

下地処理

錆び止め吹き



雨戸

下地処理

錆び止め吹き

施工中



雨戸

下地処理

錆び止め吹き

完了



雨戸

下地処理

錆び止め吹き

完了



雨戸

上吹き 1回目



雨戸

上吹き 1回目


施工中



雨戸

上吹き 1 回目

完了



雨戸

上吹き 1 回目

完了



雨戸

上吹き 2 回目



雨戸

上吹き 2回目


施工中



雨戸

上吹き 2回目

完了



雨戸

上吹き 2回目

完了



雨戸

施工完了



雨戸

施工完了



ベランダ 笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸

工事場所

笠木
ケレン 状況


ベストホーム株式会社

2021/10/11

ベランダ 笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸

工事場所

笠木
ケレン 完了

ベストホーム株式会社

2021/10/11

ベランダ 笠木

下地処理

ケレン完了



工事件名 ■ 様邸

工事場所

笠木
ケレン 完了

ベストホーム株式会社

2021/10/11

ベランダ 笠木

下地処理

ケレン完了




工事件名	様邸
工事場所	
笠木 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

ベランダ 笠木

下地処理

錆び止め塗布




工事件名	様邸
工事場所	
笠木 サビ止め 状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

ベランダ 笠木

下地処理

錆び止め塗布

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
笠木 サビ止め 完了	
ベストホーム株式会社	
2021/10/11	

ベランダ 笠木

下地処理

錆び止め塗布

完了



ベランダ 笠木

下地処理

錆び止め塗布

完了



ベランダ 笠木

下地処理

錆び止め塗布

完了



ベランダ 笠木

上塗り 1回目




工事件名	様邸
工事場所	
笠木 上塗り一回目状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/20</small>	

ベランダ 笠木

上塗り1回目

施工中



工事件名	様邸
工事場所	
笠木 上塗り一回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/20</small>	

ベランダ 笠木

上塗り1回目

完了



工事件名	様邸
工事場所	
笠木 上塗り一回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/20</small>	

ベランダ 笠木

上塗り1回目

完了



工事件名 ■様邸
 工事場所
 笠木
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/26

ベランダ 笠木

上塗り 1 回目


完了



工事件名 ■様邸
 工事場所
 笠木
 上塗り二回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/26

ベランダ 笠木

上塗り 2 回目




工事件名 ■様邸
 工事場所
 笠木
 上塗り二回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/26

ベランダ 笠木

上塗り 2 回目

施工中



ベランダ 笠木


上塗り2回目

完了



ベランダ 笠木

施工完了



ベランダ 笠木

施工完了



換気フード

下地処理


錆び止め塗布

完了



換気フード

施工完了



換気フード

施工完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

水切り板金
ケレン 状況

ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

水切り板金
ケレン 状況

ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

水切り板金
ケレン 完了

ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
**水切り板金
 ケレン 完了**
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

ケレン完了



工事件名 **様邸**
 工事場所
**水切り板金
 サビ止め状況**
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

錆び止め塗布



工事件名 **様邸**
 工事場所
**水切り板金
 サビ止め状況**
 ベストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



工事件名 様邸
 工事場所

**水切り板金
サビ止め 完了**
 ヘストホーム株式会社 2021/10/11

水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中



水切り

下地処理

錆び止め塗布

施工中




水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了




水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



水切り

下地処理

錆び止め塗布

完了



水切り

上塗り 1回目



水切り

上塗り 1回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
工事場所
水切り板金
上塗り一回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/23

水切り

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
水切り板金
上塗り一回目完了
ベストホーム株式会社 2021/10/23

水切り

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
土台水切り
施工完了
ベストホーム株式会社

水切り

施工完了



水切り

施工完了



水切り

施工完了



水切り

施工完了




水切り

施工完了



基礎


上塗り 1回目



基礎

上塗り 1回目

施工中



基礎

上塗り1回目

完了



基礎

上塗り1回目

完了



基礎


上塗り2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り 2回目

完了



基礎

上塗り 2回目


完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎
施工完了
ベストホーム株式会社

基礎


施工完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎
施工完了
ベストホーム株式会社

基礎

施工完了



工事件名 ■ 様邸
工事場所
基礎
施工完了
ベストホーム株式会社

基礎

施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
門扉 施工前	
ベストホーム株式会社	
2021/10/25	

門扉

施工前



工事件名	様邸
工事場所	
門扉 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/25	

門扉

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
門扉 ケレン状況	
ベストホーム株式会社	
2021/10/25	

門扉

下地処理

ケレン中



門扉

下地処理

ケレン完了



門扉

下地処理

ケレン完了



門扉

下地処理

錆び止め吹き



門扉

下地処理

錆び止め吹き

施工中



門扉

上吹き 1 回目



門扉

上吹き 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 門 扉
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/25

門扉 _____

上吹き 1 回目 _____

完了 _____



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 門 扉
 上塗り一回目完了
 ベストホーム株式会社 2021/10/25

門扉 _____

上吹き 1 回目 _____


完了 _____



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 門 扉
 上塗り二回目状況
 ベストホーム株式会社 2021/10/25

門扉 _____

上吹き 2 回目 _____




工事件名	様邸
工事場所	
門扉 上塗り二回目状況	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/25</small>	

門扉

上吹き 2回目


施工中



工事件名	様邸
工事場所	
門扉 上塗り二回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/25</small>	

門扉


施工完了



工事件名	様邸
工事場所	
門扉 上塗り二回目完了	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/25</small>	

門扉

施工完了



門扉

樋金具取り替え

完了



完了検査



完了検査



清掃



清掃



清掃



足場解体



足場解体



屋根 下塗り材

エポパワーシーラー JY

工事件名	様邸
工事場所	
屋根下塗り材	
<small>ベストホーム株式会社 2021/10/13</small>	



工事件名	様邸
工事場所	
屋根下塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

屋根 下塗り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
屋根下塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

屋根 下塗り材

サーモテックシーラー

色：グレー



工事件名	様邸
工事場所	
屋根下塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

屋根 下塗り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
外壁下塗り材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

外壁 下塗り材

エポパワーシーラー

色：白



工事件名	様邸
工事場所	
外壁下塗り材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

外壁 下塗り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
屋根上塗り材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール



工事件名	様邸
工事場所	
屋根上塗り材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/13</small>	

屋根 上塗り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
外壁上塗り材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/13</small>	

外壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000MF-IR

超低汚染プラチナリファイン2000MF

色：スレートグレー，ヤララブラウン



工事件名	様邸
工事場所	
外壁上塗り材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/13</small>	

外壁 上塗り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
軒天 塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

軒天 塗材

マルチエースⅡ

色：N-90



工事件名	様邸
工事場所	
軒天 塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

軒天 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
付帯 塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-JY

色：19-20 B



工事件名	様邸
工事場所	
付帯 塗り材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

付帯 塗材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
サビ止め材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色：グレー



工事件名	様邸
工事場所	
サビ止め材	
ベストホーム株式会社 2021/10/13	

鉄部 錆止め材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
基礎 塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

基礎 塗材

ベースガード



工事件名	様邸
工事場所	
屋根材 タスペーサー	
ベストホーム株式会社	
2021/10/15	

屋根 縁切り材

タスペーサー



工事件名	様邸
工事場所	
屋根材 タスペーサー	
ベストホーム株式会社	
2021/10/15	

屋根 縁切り材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
カビ添加剤	
ベストホーム株式会社	
2021/10/18	

防カビ下塗り材


バリアー



工事件名	様邸
工事場所	
カビ添加剤	
ベストホーム株式会社	
2021/10/18	

防カビ下塗り材


同上



工事件名	様邸
工事場所	
カビ添加剤	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

防カビ添加材

アステックプラスS



工事件名	様邸
工事場所	
カビ添加剤	
ベストホーム株式会社	
2021/10/13	

防カビ添加材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 シーリング材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/12	

シーリング材

ボンドビシュ



工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 シーリング材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/12	

シーリング材

同上



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 屋根下塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/28	

屋根 下塗材

エポパワーシーラー JY

空缶写真・使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用済み材料	
ベストホーム株式会社	
2021/10/18	

外壁 上塗り材

エポパワーシーラー

色：白

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 屋根上塗り材	
ベストホーム株式会社	
2021/10/28	

屋根 上塗り材

超低汚染リファイン500MF-IR

色：チャコール

空缶写真・使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 外壁上塗り材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/28</small>	

外壁 上塗り材

超低汚染リファイン1000MF-I R
超低汚染プラチナリファイン2000M
F

色：スレートグレー，ヤララブラウ
ン

空缶写真・使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 軒天塗材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/28</small>	

軒天 塗材

マルチエースII

色：N-90

使用済み写真



工事件名	様邸
工事場所	
使用材料 付帯塗材	
<small>ベストホーム株式会社</small> <small>2021/10/28</small>	

付帯 塗材

マックスシールド1500 Si-J Y

色：19-20 B

使用済み写真



鉄部 錆止め材

エポパワーメタル JY

色：グレー

使用済み写真



基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



工事件名 ■■■ 様邸
 工事場所
 使用済み材料
 ベストホーム株式会社 2021/10/18

防カビ下塗材

バリアー

使用済み写真



工事件名 ■■■ 様邸
 工事場所
 使用材料
 シーリング材
 ベストホーム株式会社 2021/10/28

シーリング材

ボンドビューシール

使用済み写真



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了