

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 M 様邸

工事箇所 屋根・外壁塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 芦屋町 花美坂

工期 着手 平成 26 年 7 月 20 日

竣工 平成 26 年 8 月 19 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高压洗净施工中



樋高压洗净施工中



軒天高压洗净施工中



外壁高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工中



ベランダ高圧洗浄施工中



軒天塗装 1 回目施工中




軒天塗装 2 回目施工中



屋根クラック補修施工前



屋根クラック補修施工中



屋根クラック補修施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装中塗り施工中



屋根塗装上塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁クラック補修施工完了

2 F



外壁塗装下塗り施工中

2 F



外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



小庇軒天塗装施工中



樋塗装施工中



ダクトカバー塗装施工中



鼻かくし塗装施工中



胴差し塗装 1 回目施工中



胴差し塗装 2 回目施工中



土台水切り塗装施工中



使用材料



屋根下塗り使用材料

HBプライマー JY-IR



屋根上塗り使用材料

無機ハイブリッドコート JY-IR



外壁下塗り使用材料

HBサイディングプライマー JY



外壁上塗り使用材料

無機ハイブリッドクリヤー JY
