

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 S 様邸

工事箇所 屋根 塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 東二島

工期 着手 平成 年 月 日

竣工 平成 年 月 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外観

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外観

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外観

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 カラーベスト

---

この素材はセメント：アスベストが  
85：15で作られています。  
劣化し割れや反りがひどくなり葺き  
替えとなると、アスベストが入って  
いるので処分費がかなりかかります  
ので、早めの塗装と維持をお勧めを  
します。

---

---



屋根 カラーベスト

---

同上

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 カラーベスト

---

同上

---

---

---

---

---

---


---

---



屋根 カラーベスト

同上



作成者：戸高 勇樹

劣化診断士

認定番号：13100230

