

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 大島

工 期 着 手 平成 27 年 11 月 11 日

竣 工 平成 27 年 12 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



折半屋根 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング増し打ち施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング増し打ち施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 浮き部補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 浮き部補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 浮き部補修 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 浮き部補修 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 浮き部補修 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁 浮き部補修 施工中



外壁 浮き部補修 施工完了



外壁 施工前





外壁 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ内壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ内壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ内壁 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・帯 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・帯 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・帯 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・帯 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋・破風板 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット 施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



雨戸 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッターBOX 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッターBOX 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッターBOX 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り使用材料

サーモテックメタルプライマー

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモS i

色：クレタグレー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー

A液

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー

B液

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックス

色：パストグリーン

---

---

---

---

---

---

---

---



付帯部 使用材料

マルチエースII-JY

---

---

---

---

---

---

---

---



付帯部 使用材料

FTコートSi

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---