

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 T 様 邸

工事箇所 外壁 塗装工事

工事住所 遠賀郡 水巻町 二西

工期 着手 平成 27 年 4 月 20 日

竣工 平成 27 年 4 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高圧洗浄施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工完了



外壁 クラック補修施工前



外壁 クラック補修施工完了



外壁 クラック補修施工完了




外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工完了



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工中



破風板 ケレン施工中



破風板 施工中



雨樋 施工中



破風板・雨樋 施工完了



使用材料

外壁下塗り

ホワイトフィラー

外壁中塗り・上塗り

シリコンフレックス

(8091 ブロークンホワイト)
