

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 M 様邸


工事箇所 防水部・外壁・その他

工事住所 行橋市 道場寺

工 期 着 手 平成 27 年 3 月 4 日

竣 工 平成 27 年 3 月 20 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋上高压洗浄施工中



屋上高压洗浄施工中



外壁高压洗浄施工中



軒天高压洗淨施工中



土間高压洗淨施工中



土間高压洗淨施工中



塀高圧洗浄施工中



塀高圧洗浄施工中



爆裂部 サビ止め施工中



爆裂部 サビ止め施工中




爆裂部 サビ止め施工中



爆裂部 サビ止め施工後



爆裂部 モルタル補修施工中



爆裂部 モルタル補修施工中



爆裂部 モルタル補修施工後



クラック補修施工中



クラック補修施工中



クラック補修施工中



軒天塗装下塗り施工中




軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装中塗り施工中



軒天塗装上塗り施工後



屋上防水下塗り施工中



屋上防水下塗り施工中



屋上防水中塗り施工中



屋上防水中塗り施工中



屋上防水上塗り施工中



屋上防水上塗り施工中



屋上防水上塗り施工後



ベランダ部中塗り施工後



ベランダ部上塗り施工後



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



手摺ケレン施工中



手摺ケレン施工中



手摺塗装サビ止め施工中



手摺塗装サビ止め施工中



手摺塗装上塗り施工中



手摺塗装上塗り施工中




手摺塗装上塗り施工後



雨樋塗装施工中



雨樋塗装施工中



雨樋塗装施工後



軒天部使用材料

マルチエース


色: 8088 (モカ)



軒天部使用材料

マルチエース

色 : 8088 (モカ)



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁中・上塗り使用材料

シリコンフレックス


色：8088 (モカ)



外壁中・上塗り使用材料

シリコンフレックス

色：8088 (モカ)



屋根中・上塗り使用材料

アーマフレックス


色：8081 (バーチグレイ)



屋根中・上塗り使用材料

アーマフレックス

色：8081 (バーチグレイ)



ベランダ部使用材料

スポーツコート

色：8074 (アイアンバーグ)



ベランダ部使用材料

スポーツコート

色：8074 (アイアンバーグ)




付帯塗装使用材料

FTコート (15-20B)



付帯塗装使用材料

FTコート (15-20B)



屋根下塗り使用材料

エピテックプライマー



屋根下塗り使用材料

エピテックプライマー




屋根下塗り使用材料空缶

エピテックプライマー



屋根下塗り使用材料空缶

エピテックプライマー



屋根中・上塗り使用材料空缶

アーマフレックス

色：8071 (バーチグレイ)



屋根中・上塗り使用材料空缶

アーマフレックス

色：8071 (バーチグレイ)



外壁下塗り使用材料空缶

ホワイトフィラーA



外壁下塗り使用材料空缶

ホワイトフィラーA



外壁中・上塗り使用材料空缶

シリコンフレックス

色：8088 (モカ)



外壁中・上塗り使用材料空缶

シリコンフレックス

色：8088 (モカ)



軒天部使用材料空缶

マルチエース


色: 8088 (モカ)



軒天部使用材料空缶

マルチエース

色: 8088 (モカ)



ベランダ部使用材料

スポーツコート

色: 8074 (アイアンバーグ)

