

# 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 O 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 糟屋郡 篠栗町 篠栗

工 期 着 手 平成 28 年 5 月 11 日

竣 工 平成 28 年 5 月 31 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



軒天 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 クラック補修施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 下塗 施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



木部 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



波板 交換後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



基礎・犬走り 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎・犬走り 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り使用材料

グラナートミドルコート

色：ペグマタイト

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り使用材料

グラナートSP

色：ペグマタイト

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り使用材料

グラナートSP

色：ペグマタイト

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

セラマックス1500Si-JY

色：N-90

15-20B



使用材料

マルチエースII-JY

色：N-90

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---