

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 高見

工 期 着 手 平成 28 年 10 月 6 日

竣 工 平成 28 年 10 月 22 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



軒天 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



小庇 高圧洗浄中



ベランダ 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中



軒天 施工前



軒天 上塗り（1回目）施工中



軒天 上塗り（2回目）施工中

軒天 施工完了





外壁 施工前



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



外壁 施工完了



破風板 施工前



破風板 目粗し施工中



破風板 上塗り（1回目）施工中



破風板 上塗り（2回目）施工中



破風板 施工完了





樋 施工前



樋 目粗し施工中



樋 上塗り（1回目）施工中



樋 上塗り（2回目）施工中



樋 施工完了



シャッター 施工前



シャッター ケレン処理施工中



シャッター サビ止め塗布施工中



シャッター 上塗り(1回目) 施工中



シャッター 上塗り(2回目) 施工中




シャッター 施工完了




小庇 施工前



小庇 目粗し施工中



小庇 上塗り（1回目）施工中



小庇 上塗り（2回目）施工中



小庇 施工完了





土台水切り 施工前



土台水切り ケレン処理施工中



土台水切り 上塗り(1回目)施工中



土台水切り 上塗り(2回目)施工中




土台水切り 施工完了





ベランダ 施工前




ベランダ 上塗り施工中



ベランダ 上塗り施工中



ベランダ 上塗り施工中



ベランダ 施工完了



ベランダ 施工完了



外壁上塗り 使用材料

超低汚染リファイン1000 Si-IR
色：サンダルウッド



外壁下塗り 使用材料

ホワイトフィラーA



使用材料

マルチエースII-JY
色：N-90



使用材料

エピテックWEプライマー



使用材料

セラマックス1500 Si - JY

色 : N-90



使用材料空缶
