

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 青葉台西

工 期 着 手 平成 28 年 3 月 3 日

竣 工 平成 28 年 3 月 26 日


工事施工者 ベストホーム株式会社




外壁 高压洗净中



外壁 高压洗净中




塀 高压洗净中



軒天 施工前



軒天 上塗り施工中 (1回目)



軒天 上塗り施工中 (2回目)



軒天 施工完了



軒天 施工完了






外壁 クラック補修施工前



外壁 クラック補修施工中




外壁 クラック補修施工後




外壁 施工前




外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工後




外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工後




外壁 上塗り施工中




鉄部 施工前




鉄部 ケレン処理施工中




鉄部 ケレン処理施工後



鉄部 錆止め塗布施工前



鉄部 錆止め塗布施工中



鉄部 錆止め塗布施工後



鉄部 錆止め塗布施工後



鉄部 錆止め塗布施工後



鉄部 錆止め塗布施工後




雨樋 施工前



雨樋 施工中




雨樋 施工後




戸袋 ケレン施工中



戸袋 サビ止め施工中




戸袋 サビ止め施工完了



戸袋 上塗り施工完了




戸袋 上塗り施工完了





ベランダ天板 下塗り施工中



ベランダ天板 下塗り施工完了




ベランダ天板 下塗り施工完了



基礎 上塗り施工中




基礎 上塗り施工完了





ベランダ床 下塗り施工中



ベランダ床 下塗り施工完了




ベランダ床 中塗り施工中



ベランダ床 中塗り施工完了



ベランダ床 上塗り施工中



ベランダ床 施工完了



使用材料

ホワイトフィラー



使用材料

シリコンフレックスII

色: 8091 ブロークンホワイト

