

# 工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 行橋市 東徳永

工 期 着 手 平成 30 年 2 月 8 日

竣 工 平成 30 年 3 月 1 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名 [REDACTED]  
 工種 塗装工事  
 種別 屋根  
 施工内容 塗工  
 バリアー塗布状況  
 2018年10月16日 ペネトレーション

Powered by CALBAN  
http://www.calban.jp/

屋根 バリアー塗布  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事名 [REDACTED]  
 工種 塗装工事  
 種別 屋根  
 施工内容 塗工  
 バリアー塗布状況  
 2018年10月16日 ペネトレーション

Powered by CALBAN  
http://www.calban.jp/

屋根 バリアー塗布  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



工事名 [REDACTED]  
 工種 塗装工事  
 種別 屋根  
 施工内容 塗工  
 下塗り一回目塗布状況  
 2018年10月16日 ペネトレーション

Powered by CALBAN  
http://www.calban.jp/

屋根 下塗り（1回目）施工中  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



屋根 下塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天（1回目） 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天（2回目） 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



クラック補修 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	〇〇〇〇
工種	塗装工事
測点	外壁 第2測点
バリアー塗布状況	
2018年10月16日付 ペネトレーション	

外壁 バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	〇〇〇〇
工種	塗装工事
測点	外壁 第2測点
シーラー塗布状況	
2018年10月16日付 ペネトレーション	

外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名	〇〇〇〇
工種	塗装工事
測点	外壁 第2測点
上塗り1回目塗布状況	
2018年10月16日付 ペネトレーション	

外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り(1回目)施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り(1回目)施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り（2回目）施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



濡れ縁 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 上塗り施工後

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事名  
 工種  
 現場  
 写真写真  
 2018年09月17日 八王子市

使用材料

屋根下塗り

- ・モニエルパワープライマー

外壁下塗り

- ・ホワイトフィラーA
- ・バンノウEPOシーラー

アステックプラス

マルチエースII-JY



工事名  
 工種  
 現場  
 写真写真  
 2018年09月17日 八王子市

屋根 上塗り使用材料

シリコンフレックスJY

色：チャコール



工事名  
 工種  
 現場  
 写真写真  
 2018年09月17日 八王子市

外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックスII

色：ミッドビスケット



使用材料

バリアー濃縮



基礎塗り 使用材料

ベースガード



付帯 使用材料

マックスシールド1500Si-JY

色:N-15



使用材料空缶

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料空缶

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

---

---