

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 K 様 邸

工事箇所 屋根・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 下吉田

工 期 着 手 平成 年 月 日

竣 工 平成 年 月 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外観



外観



外観



屋根

この素材はセメント:アスベスト(又は^{ルーフ}繊維)が85:15で作られています。

表面の塗装が新築当時はアクリル塗装を焼き付けており、7年ぐらい経過すると表面の防水効果が低下し、だんだん反りや割れが生じてきます。



屋根

劣化し割れや反りがひどくなり葺き替えとなると、アスベストが入っている場合、処分費がかなりかかりますので、早めの塗装と維持をお勧めをします。



屋根



屋根



屋根



屋根



屋根



屋根

作成者：戸高勇樹

劣化診断士

認定番号：13100230

