

工事写真報告書

工事番号 平成 24 年度

工事名 F 様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事

工事住所 遠賀郡 岡垣町 公園通り

工期 着手 平成 24 年 7 月 4 日

竣工 平成 24 年 7 月 25 日

工事施工者 有限会社 ベストホーム



施工前



外壁高圧洗浄状況

2階



外壁高圧洗浄状況

1階



雨戸高圧洗浄状況



玄関前高圧洗浄状況



土間高圧洗浄状況



軒天サビ止め塗装前



軒天サビ止め塗装施工中



軒天下塗り塗装施工中



軒天下塗り塗装施工状況



軒天上塗り塗装施工中



軒天上塗り塗装施工状況



2階外壁下塗り塗装施工中



2階外壁下塗り塗装施工状況



2階外壁中塗り塗装施工中



2階外壁中塗り塗装施工状況



2階外壁上塗り塗装施工中



2階外壁上塗り塗装施工後



ベランダ内壁バリアー施工中



ベランダ内壁バリアー施工状況



ベランダ内壁下塗り塗装施工中



ベランダ内壁中塗り塗装施工中



ベランダ内壁中塗り塗装施工状況



ベランダ内壁上塗り塗装施工中



樋・破風板下塗り塗装施工中



樋・破風板下塗り塗装施工状況



樋・破風板上塗り塗装施工中



樋・破風板上塗り塗装施工状況



樋・破風板上塗り塗装施工後



樋・破風板上塗り塗装施工完了



コーキング打替え施工前



コーキング打替え施工前状況



コーキング打替え施工中

既存シーリング撤去中



コーキング打替え施工中



コーキング打替え施工状況



コーキング打替え施工後



コーキング打替え施工後状況



1階外壁クリア-下塗り塗装施工中



1階外壁クリア-下塗り塗装施工後



1階外壁クリアー上塗り塗装施工中



1階外壁クリアー上塗り塗装施工状況



1階外壁クリアー上塗り塗装施工後



シャッターBOX 下塗り塗装施工中



シャッターBOX 上塗り塗装施工中



シャッターBOX 上塗り塗装施工状況



シャッター・BOX 上塗り塗装施工後



その他塗装材

ケンエース



その他塗装材

ファインシーラー



その他塗装材

ファインシリコンフレッシュ



外壁下塗り・上塗り缶

SD クリヤーA 液

SD クリヤーB 液

SD プライマーJY A 液

SD プライマーJY B 液

ホワイトフィラーA 液



外壁下塗り缶

SD プライマーJY A 液



外壁下塗り缶

SD プライマーJY B液



外壁上塗り缶

SD クリヤーA液



外壁上塗り缶

SD クリヤーB液



外壁下塗り缶

ホワイトフィラーA 液



外壁下塗り・上塗り缶

アステックプラスS

バリアー

EC 2000ダートガード IR



中塗り・上塗り 防カビ剤

防カビ混入剤 (アステックプラスS)



外壁下塗り缶

バリアー



外壁上塗り缶

EC2000ダートガードIR

(ブローケンホワイト)



施工後