

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 T 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 春日市 下白水北

工 期 着 手 平成 25 年 11 月 19 日

竣 工 平成 25 年 12 月 10 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場



足場



足場



足場



屋根洗浄中



塀洗浄後



玄関前洗浄後



階段洗浄後



下地補修施工中



下地補修施工完了



軒天塗装下塗り施工中



軒天塗装下塗り施工完了



軒天塗装上塗り施工中



軒天塗装上塗り施工完了



屋根タスペーサー施工前



屋根タスペーサー施工中




屋根タスペーサー施工完了



屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工完了



外壁塗装上塗り1回目施工中



外壁塗装上塗り1回目施工完了



外壁塗装上塗り 2 回目施工中



外壁塗装上塗り 2 回目施工完了



破風板下塗り施工中



破風板下塗り施工完了



樋上塗り塗装 1 回目施工中



樋上塗り塗装 1 回目施工完了



樋上塗り塗装2回目施工中



樋上塗り塗装2回目施工完了



ダクトカバーケレン施工中



ダクトカバーケレン施工完了



ダクトカバーサビ止め施工中



ダクトカバーサビ止め施工完了



換気フードケレン施工中



換気フードケレン施工完了



換気フードサビ止め施工中



換気フードサビ止め施工完了



換気フード上塗り1回目施工中



換気フード上塗り1回目施工完了



換気フード上塗り2回目施工中



換気フード上塗り2回目施工完了



小底ケレン施工中



小底ケレン施工完了



小底サビ止め施工中



小底サビ止め施工完了



小庇上塗り 1 回目施工中



小庇上塗り 1 回目施工完了



小庇上塗り 2 回目施工中



小庇上塗り2回目施工完了



バルコニー床上塗り施工中



バルコニー床塗装施工完了



使用塗料



下塗り塗料

ホワイトフィラー



空缶

ホワイトフィラー



下塗り塗料

エピテックWEプライマー



空缶

エピテックWEプライマー



バリヤー



空缶

バリヤー



バリヤー



屋根上塗り塗料

IRグロス



アーキフロアー



空缶

アーキフロアー



基礎塗塗り塗料

ベースガード



アステックプライマー



ウレシールプライマー



ウレシール2000



EC2000F・IR専用ローラー



タスペーサー

