

工事写真報告書

工事番号 平成 25 年度

工事名 S 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事

工事住所 北九州市 八幡西区 市瀬

工 期 着 手 平成 25 年 11 月 13 日

竣 工 平成 25 年 11 月 31 日

工事施工者 ベストホーム 株式会社




外壁洗淨 施工中



外壁洗淨 施工中



屋根洗淨 施工中



軒天塗装 1回目 施工中



軒天塗装 2回目 施工完了



屋根 バリアー塗装 施工中



屋根 タスペーサー 施工中



屋根 下塗り 施工中



屋根 中塗り 施工中



屋根 上塗り 施工中



外壁 シーリング打替え 施工中



外壁 バリアー塗装 施工中



外壁 下塗り 施工中



外壁 中塗り 施工中



外壁 上塗り 施工中



雨樋・破風 上塗り1回目 施工中



雨樋・破風 上塗り2回目 施工中



雨樋・破風 上塗り 施工完了



雨樋 上塗り1回目 施工中



雨樋 上塗り2回目 施工中



鉄部 上塗り1回目 施工中



鉄部塗装 上塗り1回目 施工中



鉄部塗装 上塗り2回目 施工中




シャッター塗装 施工中



ベランダ 洗浄中



ベランダ 洗浄中



ベランダ 洗浄完了



ベランダ 塗装 完了



幅木 塗装 下塗り 施工中



幅木 塗装 上塗り 施工完了
