

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 K 様邸

工事箇所 屋根・その他塗装工事一式

工事住所 糟屋郡 宇美町 四王寺坂

工期 着手 平成 26 年 4 月 9 日

竣工 平成 26 年 4 月 29 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



樋高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根高圧洗浄 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根高圧洗浄 2 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根バリアー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根バリアー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り塗装 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り塗装 1 回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り塗装 2 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根下塗り塗装2回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



※防カビ添加剤

アステックプラスS混入

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根上塗り塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根上塗り塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根上塗り塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 1 回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 2 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 2 回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関前木部研磨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関前木部塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関木部塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 破損部交換完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---