

工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 Y 様邸

工事箇所 外壁・車庫塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 横代北町

工期 着手 平成 26 年 7 月 6 日

竣工 平成 26 年 7 月 31 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



足場



樋高圧洗浄施工中



外壁高圧洗浄施工中



外壁高压洗净施工中



基礎高压洗净施工中



塀高压洗净施工中



車庫高圧洗浄施工中



軒天塗装施工中



外壁シーリング補修施工前



外壁シーリング補修施工完了



外壁塗装下塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中



樋塗装施工中



樋塗装施工中



破風板塗装施工中



破風板塗装施工中



雨戸塗装施工中



雨戸塗装施工中



付帯塗装施工中



付帯塗装施工中



基礎塗装施工中



基礎塗装施工中



車庫塗装下塗り施工中



車庫塗装施工中



車庫塗装施工中



シャッター塗装施工中



シャッター塗装施工中



塗装施工完了



使用材料



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁中塗り・上塗り使用材料

EC2000F-IR

色：ライトクリーム



外壁中塗り・上塗り使用材料

EC2000F-IR

色：ライトクリーム