

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 〇様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 山口県 下関市 生野町

工期 着手 平成 26 年 7 月 6 日

竣工 平成 26 年 8 月 3 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



横樋高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根高压洗净施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天高压洗净施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



窓高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



階段高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装上塗り 1回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装上塗り 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装上塗り 2 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根タスペーサー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根タスペーサー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根タスペーサー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根タスペーサー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根棟鉄板ラバー止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根棟鉄板ラバー止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根棟鉄板ラバー止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根棟鉄板ラバー止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装バリアー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装バリアー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装バリアー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング除去施工中



外壁シーリング除去施工中



外壁シーリング除去施工完了



外壁シーリング除去施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリングプライマー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリングプライマー施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング増打ち施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング増打ち施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング増打ち施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング増打ち施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング増打ち施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装バリアー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装バリアー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装中塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

2 F



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入



外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装中塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



外壁塗装上塗り施工中

2 F



外壁塗装施工完了

2 F



樋塗装施工中



樋塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



洞差し塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



洞差し塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



洞差し塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



洞差し塗装上塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



洞差し塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部サビ落とし施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部サビ落とし施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部塗装下塗り施工中

サビ止め

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部塗装下塗り施工中

サビ止め

---

---

---

---

---

---


---

---



鉄部塗装下塗り施工完了

サビ止め



鉄部塗装下塗り施工完了

サビ止め



鉄部塗装中塗り施工中



鉄部塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鉄部塗装上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 1回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 1回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装 2回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塙塗装 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塙塗装 1 回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塙塗装 1 回目施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装2回目施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装使用材料

セラミタウンマイルド

N-90



軒天塗装使用材料

セラミタウンマイルド

N-90



使用材料



ウレシール2000



ウレシールプライマー



屋根使用材料

タスペーサー



下地処理材料

バリアー(防カビ下地材)



防カビ材

アステックプラスS



下塗り使用材料


エピテックWEプライマー

A液・B液



屋根・玄関部下塗り使用材料

エピテックWEプライマーA液



屋根・玄関部下塗り使用材料

エピテックWEプライマーB液



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィラーA



外壁下塗り使用材料

ホワイトフィルターA



屋根・外壁上塗り使用材料

IRグロス

EC2000F



屋根上塗り使用材料

IRグロス

色：ウィックグリーン



外壁上塗り使用材料

EC2000F

色：ピューター

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁上塗り使用材料

EC2000F

色：ブローケンホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---



付帯使用材料

---

---

---

---

---

---

---

---




付帯使用材料

セラMレタン



付帯使用材料

セラMレタン




付帯使用材料

セラMレタン



基礎使用材料

ベースガード



基礎使用材料

ベースガード



ローラー