

# 工事写真報告書

工事番号 平成 26 年度

工事名 〇様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 若松区 高須東

工期 着手 平成 26 年 8 月 18 日

竣工 平成 26 年 9 月 2 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



軒天塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



サビ止め施工完了

---



---



---



---



---



---



---



---



サビ止め施工完了

---



---



---



---



---



---



---



---



外壁塗装バリアー施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸ケレン施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

軒天：キシラデコール

外壁

カビ発生部：バリアー、アステック  
プラス

下塗り：ホワイトフィラーA

中、上塗り：アーマフレックス

(色：ニュートラルホワイト)

Empty rectangular box for drawing or writing.

Empty rectangular box for drawing or writing.

Empty rectangular box for drawing or writing.

Horizontal lines for writing.

Horizontal lines for writing.

Horizontal lines for writing.