

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 T 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡東区 諏訪

工期 着手 平成 27 年 9 月 30 日

竣工 平成 27 年 10 月 12 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 クラック補修 施工前



屋根 クラック補修 施工完了



屋根 クラック補修 施工前



屋根 クラック補修 施工完了



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工完了



軒天 施工完了



外壁 下塗り施工完了



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工中



破風板 施工完了



樋 施工完了



樋 施工完了



小庇 施工完了



門扉 上塗り施工中



門扉 上塗り施工中



屋根・外壁 使用材料

- ・サーモテックシーラー
- ・スーパーシャネツサーモSi
色：マホガニー

- ・シリコンフレックスII
- ・FTコートSi



外壁 下塗り使用材料

エピテックWEプライマー

