

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根塗装工事一式

工事住所 小倉南区下吉田

工期 着手 平成 27 年 5 月 27 日

竣工 平成 27 年 6 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社




屋根 高圧洗浄中



屋根 高圧洗浄中



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工完了



屋根 中塗り施工中



屋根 中塗り施工完了



屋根 上塗り施工中



屋根 上塗り施工完了



鉄部 サビ止め施工中



鉄部 上塗り施工中



鉄部 上塗り施工完了



屋根 下塗り使用材料

エクセルガード



屋根 中塗り使用材料

Sun瓦X トップ

色：グレー



屋根 上塗り使用材料

Sun瓦X トップ

