

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 F 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 下吉田

工 期 着 手 平成 27 年 7 月 8 日

竣 工 平成 27 年 7 月 30 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 サビ止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 サビ止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー取付施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー取付施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根板金 サビ止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 タスペーサー取付施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 タスペーサー取付施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



下屋根 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 コーキング打ち替え 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 コーキング打ち替え 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

2F

---



---



---



---



---



---



---



外壁 下塗り施工完了

2F

---



---



---



---



---



---



---



外壁 中塗り施工中

2F

---



---



---



---



---



---



---



外壁 中塗り施工完了

2F



外壁 上塗り施工中

2F



外壁 上塗り施工完了

2F



外壁 目地部増し塗り施工中

1F

---



---



---



---



---



---



---



---



外壁 目地部増し塗り施工完了

1F

---



---



---



---



---



---



---



---



外壁 中塗り施工中

1F

---



---



---



---



---



---



---



---




外壁 中塗り施工完了

1F



外壁 上塗り施工中

1F



外壁 上塗り施工完了

1F



破風板 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工中(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工中(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ材

バリアー



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモS i

色：キャビアブラウン



外壁 下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー



外壁 上塗り使用材料

シリコンフレックス

色：モカ (1F)

ブローケンホワイト (2F)



コーキング打ち替え 使用材料

M S シーラントNB



軒天 使用材料

マルチエース



屋根 下・上塗り使用材料空缶

サーモテックシーラー

スーパーシャネツサーモS i

色：キャビアブラウン



外壁 下・中塗り使用材料空缶

バリアー

エピテックシーラープライマー



外壁 上塗り使用材料空缶

シリコンフレックス

色：モカ (1F)

ブローケンホワイト (2F)



屋根 サビ止め 使用材料空缶

ザウルスE X



樋・破風板 上塗り使用材料空缶

FTコート



塀 使用材料空缶

アレスリシン



軒天 上塗り使用材料空缶

マルチエース



基礎塗り 使用材料空缶

ベースガード

