

工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 A 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 熊本

工期 着手 平成 27 年 8 月 19 日

竣工 平成 27 年 8 月 28 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中



外壁 高圧洗浄中



土間 高圧洗浄中



軒天 施工完了



軒天 施工完了



棟鉄板 補修前



棟鉄板 補修後



ラバー止め 施工完了



ラバー止め 施工完了



屋根 下塗り施工中



屋根 下塗り施工中



屋根 中塗り施工中



屋根 上塗り施工中



屋根 施工完了



コーキング撤去後



コーキング打替え 施工中



コーキング打替え 施工後



外壁 下塗り施工中



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 上塗り施工後



外壁 上塗り施工後



雨樋 施工完了



破風板 施工中



破風板 施工完了



雨戸 ケレン施工完了



雨戸塗装 施工完了



ベランダ鉄部 サビ止め施工完了



ベランダ鉄部 施工中



ベランダ鉄部 施工中



ベランダ鉄部 施工中



小庇 施工完了



ベランダ鉄部 施工完了



ベランダ床 施工完了



玄関ライト 施工完了



水切り塗装 施工完了



外塀 クラック補修施工中



外塀 クラック補修施工後



外塀 中塗り施工中



外塀 施工完了



門扉 施工完了



使用材料

屋根下塗り

サーモテックシーラー

屋根中・上塗り

スーパーシャネツサーモSi

色：マホガニー



使用材料

外壁下塗り

エピテックWEプライマー

外壁中・上塗り

EC-2000F

色：スモースクリーン

付帯塗装

FTコート

色：N-93
