

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 S 様邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 南丘

工 期 着 手 平成 27 年 1 月 7 日

竣 工 平成 27 年 1 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗浄施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



土間高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間高圧洗淨施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



高压洗净施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀高圧洗浄施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

軒天塗装上塗り施工中




軒天塗装施工完了



屋根クラック補修施工前





屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根クラック補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板 釘補修施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板 釘補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



棟鉄板 釘補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



棟鉄板 釘補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



棟鉄板 釘補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板サビ止め施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板サビ止め施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



棟鉄板サビ止め施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

棟鉄板サビ止め施工完了



---

---

---

---

---

---

---

---

タスペーサー施工中



---

---

---

---

---

---

---

---

タスペーサー施工中



---

---

---

---

---

---

---

---

タスペーサー施工完了



---

---

---

---

---

---

---

---

屋根バリアー施工中



---

---

---

---

---

---

---

---

屋根バリアー施工中



---

---

---


---

---

---

---

---



屋根バリアー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

屋根塗装下塗り施工中



屋根塗装下塗り施工完了



屋根塗装中塗り施工中





屋根塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根塗装施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング撤去施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング撤去施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング撤去施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング撤去施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁シーリング打替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

アステックプラスS

---

---

---

---

---

---

---

---



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入



防カビ添加剤

※アステックプラスS混入



外壁塗装上塗り施工中



外壁塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板シーリング補修施工前

---

---

---

---

---

---

---

---


破風板シーリング補修施工中



破風板シーリング補修施工中



破風板シーリング補修施工完了





破風板シーリング補修施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



樋塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

樋塗装上塗り施工中



樋塗装施工完了



雨戸塗装下塗り施工中





雨戸塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

雨戸塗装上塗り施工中



雨戸塗装上塗り施工中



雨戸塗装施工完了





基礎塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎塗装上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

基礎塗装施工完了



屋根中・上塗り使用材料空缶



アドグリーンコートGL

色：ネオブラック

外壁下塗り使用材料空缶



エピテックシーラープライマー

A液・B液

