

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 U 様 邸

工事箇所 屋根・その他工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 若葉

工 期 着 手 平成 27 年 8 月 8 日

竣 工 平成 27 年 8 月 23 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工後

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸塗装 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



外塀 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外塀 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



倉庫 サビ止め施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



倉庫 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

