

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 M 様邸

工事箇所 外壁・その他塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 岡垣町 海老津

工期 着手 平成 27 年 4 月 6 日

竣工 平成 27 年 4 月 15 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁上塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨樋塗装施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



雨樋塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



換気フード塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



木部塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



木部塗装施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



木部塗装施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---