

# 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 Y 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 沼本町

工 期 着 手 平成 28 年 11 月 3 日

竣 工 平成 28 年 11 月 24 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根板金 ケレン処理施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根板金 錆止め塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根板金 ビス打ち

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 シーリング補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング補修施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 補修塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 補修塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





樋 ケレン処理施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



玄関ドア 上塗り（1回目）施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



玄関ドア 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---