

工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 八幡西区 元城町

工 期 着 手 平成 28 年 3 月 8 日

竣 工 平成 28 年 3 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



軒天 爆裂部 補修前



軒天 爆裂部 補修完了



外壁 下塗り 施工完了



外壁 中塗り 施工中



外壁 上塗り 施工中



パラペット 施工完了



雨樋塗装 施工完了



シャッター 施工完了



ポスト 施工完了



塀 バリアー 施工中



塀 クラック補修 施工中



塀 クラック補修 施工完了



塀 施工完了



塀 施工完了



外壁 玄関部 (1回目) 施工中



外壁 玄関部 (2回目) 施工中



ベランダ床 施工完了



使用材料

シリコンフレックスII

色 : 8083 ベイジュ

25-40 B



使用材料

SKシリコンクリヤーW 3分艶



使用材料

FTコート

色：N-60



使用材料

バリヤー
