

# 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 N 様 邸


工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 岡垣町 中央台

工 期 着 手 平成 28 年 10 月 31 日

竣 工 平成 28 年 11 月 11 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---


---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（1回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り（2回目）施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 バリア一塗布施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



パラペット 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



雨戸 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 クラック補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

塀 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

