

工事写真報告書

工事番号 平成 29 年度

工事名 A 様 邸

工事箇所 外壁・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 高野

工 期 着 手 平成 29 年 1 月 18 日

竣 工 平成 29 年 2 月 8 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



仮設足場組立



外壁 高圧洗浄中





外壁 クラック補修



外壁 バリアー塗布 施工後



外壁 下塗り施工中



外壁 中塗り施工中



外壁 中塗り施工後



外壁 上塗り施工中



外壁 上塗り施工後



木部 上塗り施工中



木部 上塗り施工中



木部 上塗り施工中



塀 下塗り施工中



塀 上塗り（1回目）施工後



塀 上塗り（2回目）施工後



塀 施工後



塀 施工後



外壁 使用材料

グラストSi



使用材料

セラスキンローラー

